

BULLETIN TECHNIQUE 2015 n°04

208 R2

02 juillet 2015

Amortisseurs avant terre 208 R2 lots 138281 et 138283

Un lot défectueux d'amortisseurs terre a été identifié. Les numéros de lots en question sont les suivants :


PER5L500 / 138281 ET PER5L500 / 138283

Si vous identifiez des amortisseurs des lots concernés en votre possession, merci de **ne plus les utiliser et de les envoyer dès que possible** à l'un des centre de révision Ohlins agréés pour les amortisseurs 208R2 (voir liste ci-dessous pour rappel) en incluant une copie de ce bulletin technique au colis.

Nous vous demandons de bien vouloir contacter le centre de révision en question au préalable en communiquant l'ensemble des numéros de série afin de pouvoir planifier au mieux la révision de vos amortisseurs.

Pour **l'expédition de vos amortisseurs des lots PER5L500/138281 ou PER5L500/138283** (et exclusivement ces amortisseurs-là) vers les centres de révision Ohlins, vous pouvez utiliser le **compte TNT N° 581700**. Les frais d'expédition seront alors pris en charge par Ohlins.

Les amortisseurs seront ensuite contrôlés, révisés, mis à jour et retournés vers vous dès que possible sans frais supplémentaires (compter 3 jours de révision environ).



PER 5L00	Damper description Référence de l'amortisseur
133314	Batch number numéro de lot
001	Individual number numéro d'identification

Centres de révision amortisseurs Öhlins agréés pour 208R2 :

Sweden: Öhlins Auto Norden

Dagvindsgatan 10 / S-652 22 Karlstad
info@ohlinsauto.se Tel: +46 (0)54 68 88 80

Germany: Öhlins DTC

Autosport Department / Gottlieb – Daimler Strasse 25 / D-53520 Meuspath
info.odtc@ohlins.se Tel +49 (0) 26 91 - 937 7890

France: PFP Racing

2 Rue Marc Seguin / 15030 Arpajon Sur Cère - France
info@ohlins.fr Tel +33 (0) 4 71 48 15 34

Italy: Andreani Group International s.r.l

Strada della Romagna, 361 / Loc Colombarone / 61100 Pesaro (PU)
maurizio.cars@andreanigroup.com Tel :+39 (0) 721 209 020

TECHNICAL BULLETIN 2015 n°04

208 R2

July, 2nd 2015

208R2 front gravel dampers batch 138281 and 138283

A wrong batch of front gravel dampers has been identified. The batch numbers are the following:


PER5L500 / 138281 AND PER5L500 / 138283

If you have dampers from these batches, please **stop using the products and send the dampers immediately** to one of the Öhlins service centers (see the list below) together with a printed copy of this technical bulletin.

We kindly ask you to contact the center before sending the damper and provide their serial numbers, so that the centers can plan the rework at best.

For the **shipment of the damper from batches PER5L500/138281 or PER5L500/138283** to Öhlins centers, you can use **TNT account N° 581700**. All costs will be covered by Öhlins.

The damper will be checked, serviced, upgraded and returned to you as soon as possible, without additional costs (the operation should take about 3 days).



PER 5L00	Damper description Référence de l'amortisseur
133314	Batch number numéro de lot
001	Individual number numéro d'identification

Öhlins service centers for 208R2 dampers :

- Sweden:** **Öhlins Auto Norden**
Dagvindsgatan 10 / S-652 22 Karlstad
info@ohlinsauto.se Tel: +46 (0)54 68 88 80
- Germany:** **Öhlins DTC**
Autosport Department / Gottlieb – Daimler Strasse 25 / D-53520 Meuspath
info.odtc@ohlins.se Tel +49 (0) 26 91 - 937 7890
- France:** **PFP Racing**
2 Rue Marc Seguin / 15030 Arpajon Sur Cère - France
info@ohlins.fr Tel +33 (0) 4 71 48 15 34
- Italy:** **Andreani Group International s.r.l**
Strada della Romagna, 361 / Loc Colombarone / 61100 Pesaro (PU)
maurizio.cars@andreanigroup.com Tel :+39 (0) 721 209 020

CONTACTS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 208 R2 Technical support team for 208 R2

Franck EVRARD

Assitant technique / Technical support
Tél. : + 33 (0)1 30 70 21 09
Email : franck.evrard@mpsa.com

Jean Charles FLATTIN

Assitant technique / Technical support
Tél. : + 33 (0)1 30 70 21 43
Email : jeancharles.flattin@mpsa.com

William BRIAND

Assitant technique / Technical support
Tél. : +33 (0)1 30 70 26 29
Email : william.briand@mpsa.com

Josselyn GAL

Responsable assistance technique / Technical support manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : josselyn.gal@mpsa.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email : peugeotsport-racingshop@peugeot.com
Web : www.peugeotsport-store.com