

BULLETIN TECHNIQUE 2016 n°03

208R2

13 juin 2016

Direction assistée :

Nous préconisons de fixer le tuyau d'alimentation de la pompe de direction assistée sur le bloc moteur et non pas sur la traverse de radiateur afin de limiter les contraintes dues aux vibrations et aux chocs éventuels :



TECHNICAL BULLETIN 2016 n°03

208 R2

June, 13th 2016

Power steering:

We advise you to fix the feeding pipe of the power steering pump of your 208 R2 on the engine block instead of the radiator crossbar in order to limit the stresses due to vibrations or any shock :



CONTACTS

BOUTIQUE PEUGEOT CITROEN RACING SHOP

2 Rue Gay Lussac

95500 Gonesse

Tel : +33 (0) 1 30 11 27 00

E-mail : racingshop@mpsa.com

Web : www.peugeotsport-store.com

CONSEILLERS TECHNIQUES

Thomas BELUCHE

Tel : + 33 (0)1 30 84 06 83

E-mail : thomas.beluche@mpsa.com

Josselyn GAL

Tel : + 33 (0)1 30 70 22 74

Mob : + 33 (0)6 72 82 07 94

E-mail : josselyn.gal@mpsa.com

Yann CHALMETON

Tel : + 33 (0)1 30 84 03 06

Mob : + 33 (0)6 31 83 00 89

E-mail : yann.chalmeton@mpsa.com

Responsible Assistance Technique

Christophe VELY

Tel : + 33 (0)1 30 84 03 98

Mob : + 33 (0)7 61 51 37 92

E-mail : christophe.vely@mpsa.com