


Sujet : Patch de Padding Va

Subject : Padding Va patch




En fonction de la position du baquet pilote (uniquement), il est réglementairement nécessaire de placer le patch de padding Va (904604918A) sur le padding Va (904604908A), ceci dans le but d'assurer le maximum de surface d'appui entre le baquet et le padding Va.


Cela est notamment vrai lorsque le baquet est positionné haut et avancé. Dans l'exemple ci-dessous, la surface jaune, représente la position du patch Va.



Position de siège pour laquelle le patch Va n'est pas nécessaire
(la surface en jaune, n'a pas de vis-à-vis avec le baquet)



Position de siège (relevé et avancé) pour laquelle le patch Va est nécessaire (la surface en jaune, est recouverte par le baquet)



Dans le cas où vous devriez mettre le patch Va en place, veuillez utiliser la colle Bison Tix.




En cas de position médiane, nous vous conseillons, dans la mesure où cela ne gêne pas les mouvements du pilote d'installer ce patch.


L'équipe du support technique,

Following the driver seat position (only), it could be necessary, regulation wise, to fit the Va padding patch (904604918A) onto the Va padding (904604908A). This to ensure a maximum contact area between the seat and the Va padding.


This is particularly true when the seat is positioned high and forward. In the example below, the yellow area represents the Va padding patch position.



Seat position which do not need Va patch
 (the yellow area is not "covered" by the seat)



Seat position (high and forward) which needs Va patch
 (the yellow area is "covered" by the seat)



In case you need to fit the Va patch, this needs to be done with the glue Bison Tix.



In case of intermediate position, we advise you, if this doesn't prevent driver's movements to fit the Va patch.

The technical support team,

Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
Tel : +33 1 61 31 00 24
Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vely
christophe.vely@mpsa.com
Tel : +33 1 30 84 03 98
Mobile : +33 7 61 51 37 92