


Sujet : Support GMP

Afin d'éviter des cas de desserrages des supports GMP (moteur et boîte de vitesses), de nouvelles rondelles sont disponibles.

Les rondelles actuelles (9) (Ref PS86067A10, RONDELLE 10X22EP2, qtt = 6) sont remplacées par :

- Côté support moteur : Ref 694677, RONDELLE PLATE 10 D20 E2, qtt = 3
- Côté support BV : Ref 6947H6, RONDELLE PLATE 10 D22 E2.5, qtt = 3



Celles-ci vous seront fournies gratuitement.

Les voitures montées dont les n° sont supérieurs à 35 (exceptés #37, #39 & # 40) ne sont pas concernés (cette liste ne prend pas en compte les éventuels changements de caisse).

Merci de vous rapprocher de RacingShop (racingshop@mpsa.com / +33 1 30 11 27 00) en précisant le n° de cette infotech ainsi que le(s) n° de châssis pour lequel/lesquels cette mise à jour est nécessaire.


L'équipe du support technique,

Sujet : Power unit mounts

To prevent the loosening of the PU mounts (engine & gearbox), some new washers are available.

Current washers (9) (Ref PS86067A10, WASHER 10X22EP2, qty = 6) are replaced by:

- Engine side : Ref 694677, WASHER 10 D20 E2,0, qty = 3
- GB side : Ref 6947H6, WASHER 10 D22 E2,5, qty = 3



These washers will be supplied free of charge.

Complete cars with number > 35 (excepted #37, #39 & # 40) are not concerned by this bulletin (this list doesn't take into account the chassis replacement).

Please contact RacingShop (racingshop@mpsa.com / +33 1 30 11 27 00) and precise the number of this technical bulletin and the chassis number(s) for which this update is necessary.

The technical support team,

Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
Tel : +33 1 61 31 00 24
Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vely
christophe.vely@mpsa.com
Tel : +33 1 30 84 03 98
Mobile : +33 7 61 51 37 92