



PEUGEOT SPORT

**208
Rally4**

Gonesse, 11/06/2020

INFO-TECH

Peugeot Sport

208Rally4

20 - 0A

Sujet : Coude 45° turbo 904636938A

Chers clients,

Suite à une erreur de livraison, les coudes de turbo livrés aujourd'hui sous la référence 904636938A doivent être modifiés selon le plan ci-dessous afin de pouvoir être assemblés sur la voiture.

Subject: Turbo elbow 45°


Dear customers,

Following a delivery error, the turbo elbows ref. 904636938A must be modified according to the drawing below before assembly on the car.

Tema - Manguera 45° turbo

Estimados clientes,

Debido a un error de entrega, la manguera de turbo entregada hoy con la referencia 904636938A debe ser modificada según el esquema más abajo. Es necesario para un ensamblaje correcto en el auto.



Yann CHALMETON

yann.chalmeton@mpsa.com

Téléphone : +33 1 61 31 03 06

Mobile : +33 6 31 83 00 89

Cyril DUPUY

cyril.dupuy@mpsa.com

Téléphone : +33 1 30 11 26 77

Mobile : +33 6 76 86 71 50

Christophe VELY

christophe.vely@mpsa.com

Téléphone : +33 1 61 31 03 98

Mobile : +33 7 61 51 37 92

Florent MEILHAUD

florent.meilhaud1@peugeot.com

Celular : +55 21 999 125 666

Sudamérica



PEUGEOT SPORT