



Sujet : Montage du tube de sortie turbo
Subject : Turbo outlet pipe fitting



Afin de fiabiliser votre C3R5, voici quelques conseils de montage du tube de sortie turbo (904601738A).

Le tube doit être monté sans contrainte, pour cela veillez à respecter les points suivants:


- Le joint torique est à graisser légèrement (graisse neutre) pour faciliter la mise en place du tube,



- Positionnement du tube côté turbo : l'entrée du tube doit être bien plaquée sur la sortie turbo et l'agrafe doit se mettre en place sans forcer dans la gorge,



- La sortie du tube doit être la plus alignée possible avec l'entrée de l'échangeur,



- La durite en entrée de l'échangeur doit être serrée une fois le tube correctement positionné et plaqué sur la sortie turbo.


Le tube doit être positionné côté turbo en 1^{er} puis ensuite côté échangeur (en faisant attention de ne pas désaxer la liaison tube/turbo)

L'équipe du support technique,


To improve the reliability of your C3R5, here are some tips for the turbo outlet pipe (904601738A) fitting.

The pipe must be fitted without any constraints. For this, please follow the instructions below:


- Slightly grease the Oring (white grease) to facilitate the pipe placement,



- Pipe placement turbo side: the pipe entry must be well positioned against the turbo outlet and the clip must engaged easily in the groove (without any resistance),
- The pipe outlet must be well aligned with the intercooler inlet,



- The silicone hose (between the pipe and intercooler) but be tightened once the turbo outlet pipe is well positioned and placed against the turbo outlet,



The pipe must be positioned first to the turbo then to the intercooler (be careful not to change the pipe on turbo placement)

The technical support team,

Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
 Tel : +33 1 61 31 00 24
 Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vély
christophe.vely@mpsa.com
 Tel: +33 1 30 84 03 98
 Mobile: +33 7 61 51 37 92