



PEUGEOT SPORT

**208
Rally4**

Gonesse, le 31 juillet 2020

INFO-TECH

Peugeot Sport

208Rally4


20 - 01

Sujet : Soudure de ski avant.

Chers clients,

Nous avons relevé une non-conformité sur certains ski avant .

La soudure entourée en rouge sur l'image ci-dessous ne doit pas dépasser du plan d'appui de la traverse inférieure sur le ski.



Si votre ski présente ce défaut, merci de meuler l'excédent de soudure pour garantir le bon appui de la traverse sur ce dernier.

Merci de votre attention.

Cyril DUPUY

cyril.dupuy@mpsa.com

☎ : +33 1 30 11 26 77

📱 : +33 6 76 86 71 50

Yann CHALMETON

yann.chalmeton@mpsa.com

☎ : +33 1 61 31 03 06

📱 : +33 6 31 83 00 89

Florent MEILHAUD

florent.meilhaud1@peugeot.com

📱 : +55 21 999 125 666

Sudamérica




PEUGEOT SPORT

Subject: Sumpguard welding

Dear all,

We noticed a non-compliance on the front sumpguard.
The weld on the sumpguard circled in red below should not protrude from the sumpguard resting plane on the lower cross member.



If your sumpguard presents this defect, please grind the excess weld to ensure that the crossmember rests flat on the sumpguard.

Thank you for your attention.

Cyril DUPUY
cyril.dupuy@mpsa.com
☎ : +33 1 30 11 26 77
☎ : +33 6 76 86 71 50

Yann CHALMETON
yann.chalmeton@mpsa.com
☎ : +33 1 61 31 03 06
☎ : +33 6 31 83 00 89

Florent MEILHAUD
florent.meilhaud1@peugeot.com
☎ : +55 21 999 125 666
Sudamérica



PEUGEOT SPORT

208
Rally4

Gonesse, 31 de julio de 2020

INFO-TECH

Peugeot Sport

208Rally4


20 - 01

Asunto: Soldadura de chapón

Estimados clientes,

Constatamos una no conformidad en unos chapones delanteros.

La soldadura rodeada en rojo en la imagen abajo no debe sobrepasar el plano del chapón que está en contacto con la travesa inferior del chasis para su fijación.



En el caso que su chapón tiene este defecto, deben amolar el exceso de soldadura para garantizar un buen contacto entre el chapón y la travesa inferior.

Gracias por su atención.

Cyril DUPUY

cyril.dupuy@mpsa.com

☎ : +33 1 30 11 26 77

📱 : +33 6 76 86 71 50

Yann CHALMETON

yann.chalmeton@mpsa.com

☎ : +33 1 61 31 03 06

📱 : +33 6 31 83 00 89

Florent MEILHAUD

florent.meilhaud1@peugeot.com

📱 : +55 21 999 125 666

Sudamérica



PEUGEOT SPORT