

# INFOTECH 22-07

## Connecteurs IMC

Chers clients,

Suite à l'obsolescence des connecteurs IMC utilisés sur certains éléments (faisceaux, actionneurs, boîtiers) de votre C3Rally2, voici les nouvelles références :

Les nouvelles références ne sont pas compatibles avec les anciennes.

Par exemple, l'ELB ref 904264138D ne peut pas se monter avec le prolongateur 904477688A.

| Désignation                     | Ancienne Ref | Nouvelle Ref |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| PROLONGATEUR ELB                | 904477688A   | 904477688B   |
| n ELB CABLE                     | 904264138C   | 904264138D   |
| FAISCEAU BLOC HYDRAULIQUE B6 R5 | 904465228B   | 904465228C   |
| VENTILATEUR CABLE PONT AR       | 904606438A   | 904606438B   |
| EV bloc hydro cablé             | 904475878A   | 904475878B   |
| FAISCEAU SERVITUDES AVG         | 904479278E   | 904479278G   |
| PROLONGATEUR VITESSE FIA        | 904499638A   | 904499638B   |
| FAISCEAU COUPE CIRCUIT EXTERNE  | 904496408B   | 904496408C   |
| FAISCEAU VENTILATEURS FREINS AR | 904646318B   | 904646318C   |
| VENTILO Sanyo Denki CABLE       | 904676988C   | 904676988F   |

*Les références allant de paire sont repérées par les code couleurs.*

L'équipe d'assistance technique

## IMC connectors

Dear customers,

Following the obsolescence of the IMC connectors used on several items (looms, units, actuators) of your C3Rally2, here are the new references:

The new references are not compatible with the old references.

For example, the ELB ref 904264138D cannot be fitted with the ELB loom 904477688A.

| Part                  | Old Ref    | New Ref    |
|-----------------------|------------|------------|
| ELB LOOM              | 904477688A | 904477688B |
| ELB                   | 904264138C | 904264138D |
| PEAL LOOM             | 904465228B | 904465228C |
| REAR DIFF FAN         | 904606438A | 904606438B |
| PEAL EV               | 904475878A | 904475878B |
| FRONT LEFT LOOM       | 904479278E | 904479278G |
| CAR SPEED LOOM (FIA)  | 904499638A | 904499638B |
| EXTERNAL BREAKER LOOM | 904496408B | 904496408C |
| REAR BRAKES FAN LOOM  | 904646318B | 904646318C |
| REAR BRAKES FAN Sanyo | 904676988C | 904676988F |

*Matching references are highlighted by the colour code.*

The technical support team

## CONTACTS

### Damien ARBONNIER

Technical advisor

@ [damien.arbonnier@stellantis.com](mailto:damien.arbonnier@stellantis.com)  
: +33 6 74 56 77 86

### Cyril DUPUY

Technical advisor

@ [cyril.dupuy@stellantis.com](mailto:cyril.dupuy@stellantis.com)  
: +33 6 76 86 71 50

### Yann CHALMETON

Technical support manager

@ [yann.chalmeton@stellantis.com](mailto:yann.chalmeton@stellantis.com)  
: +33 6 31 83 00 89

### Technical Support

@ [techsupport.racingshop@stellantis.com](mailto:techsupport.racingshop@stellantis.com)  
+33 1 30 11 26 77