

INFOTECH 25-01


Brides de bobines

Chers clients,

Afin d'éviter que les bobines de votre C3Rally2 sortent de leur logement, un système de maintien des bobines est désormais disponible auprès de Racing Shop.

Repère	Référence	Quantité	Désignation	Prix HT*
3	904974068A	2	Bride de bobine	162,10 €
4	PS82120A10	2	Vis CHC M6x30	0,62 €
5	PS86004A10	2	Rondelle ondulée type A D6	2,23 €
7	4125-07	1	Mousse adhésive	0,66 €

* Nos prix sont donnés en euro à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment



- ☐ Coller de la mousse adhésive (rep. 7, flèches bleues) sous les ailes des brides afin d'éviter tout mouvement des bobines.
- ☐ Positionner les brides (rep. 3) dans les deux puits de couvre culasse et fixer les à l'aide des vis (rep. 4) et rondelles (rep. 5) qui remplacent les vis d'origine.
- ☐ Afin d'éviter l'accumulation d'eau dans ces brides, nous recommandons de coller du sticker (type 3M) sur la partie cylindrique.
- ☐ Il est toujours impératif de démonter les bobines après chaque rallye et de nettoyer les puits de bougies pour éviter la corrosion des éléments d'allumage.

Merci de votre attention.

L'équipe d'assistance technique

INFOTECH 25-01


Coil brackets

Dear customers,

In order to prevent the coils C3Rally2 from coming out from the spark plug, a maintaining system is now available at Racing Shop.

Marker	Reference	Quantity	Designation	Price excl. VAT*
3	904974068A	2	Coil bracket	162,10 €
4	PS82120A10	2	CHC screw M6x30	0,62 €
5	PS86004A10	2	A type wave washer D6	2,23 €
7	4125-07	1	Sticking foam	0,66 €

*: Our prices are given in euros for information only and are subject to change at any time



- ☐ Stick adhesive foam (item 7, blue arrows) under the bracket wings to prevent any movement of the coils.
- ☐ Position the brackets (item 3) in the two cylinder head cover wells and fix them using the screws (item 4) and washers (item 5) which replace the original screws.
- ☐ To prevent water from accumulating in these brackets, we recommend putting a sticker (type 3M) on the cylindrical part.
- ☐ It is still imperative to dismantle the coils after each rally and clean the spark plug wells to avoid corrosion of the ignition components.

Thank you for your attention.

The technical support team

INFOTECH 25-01


Bridas de bobinas

Estimados clientes,

Para evitar que las bobinas de su C3 Rally2 se salgan de su compartimento, ahora está disponible en Racing Shop un sistema de mantenimiento de bobinas.

Rep	Referencia	Cantidad	Designación	Precio sin IVA*
3	904974068A	2	Brida de bobina	162,10 €
4	PS82120A10	2	Tornillo CHC M6x30	0,62 €
5	PS86004A10	2	Arandela ondulada 6 tipo A	2,23 €
7	4125-07	1	Espuma adhesiva	0,66 €

*: Nuestros precios se dan en euros solo a título informativo y están sujetos a cambios en cualquier momento.



- ☐ Pegue espuma adhesiva (ref. 7, flechas azules) debajo de las alas de la brida para evitar cualquier movimiento de las bobinas.
- ☐ Colocar las bridas (ref. 3) en los dos huecos de la tapa de la culata y fijarlas con los tornillos (ref. 4) y las arandelas (ref. 5) que sustituyen a los tornillos originales.
- ☐ Para evitar que se acumule agua en las bridas, recomendamos pegar una pegatina (tipo 3M) en la parte cilíndrica.
- ☐ Siempre es imprescindible desmontar las bobinas después de cada rally y limpiar los pozos de las bujías para evitar la corrosión de los elementos de encendido.

Gracias por su atención.

El equipo de asistencia técnica.

CONTACTS

Gregoire DUCHAINE

Technical advisor

@ gregoire.duchaine@stellantis.com
: +33 6 71 90 67 94

Cyril DUPUY

Technical advisor

@ cyril.dupuy@stellantis.com
: +33 6 76 86 71 50

Cyrille MICHEL

Technical advisor

@ cyrille.michel@stellantis.com
: +33 6 71 25 33 75

Léo CONSIGNY

Technical advisor

@ leo.consigny@stellantis.com
: +33 6 73 69 65 56

Yann CHALMETON

Technical support manager

@ yann.chalmeton@stellantis.com
: +33 6 31 83 00 89

Florent MEILHAUD

Latin America advisor

@ racingshop.latam@stellantis-motorsport.com
: +55 21 99912 5666

Technical Support

@ techsupport.racingshop@stellantis.com
: +33 9 68 40 99 95