

Sujet : Non-conformité rallonges de point D


Cher client,

Suite à une non-conformité fournisseur, il est possible que vous rencontriez des difficultés d'assemblage de la vis de point D référencée 1E1320243A dans la rallonge de point D référencée 1E1320242B.

Si vous disposez d'une rallonge de point D de 208R2 dont le **numéro de lot** est **25/07/17**, nous vous invitons à nous envoyer la ou les pièces(s) concernée(s) à l'adresse précisée page 2, accompagnée d'une impression de cette dernière dûment complétée, avant le 15 Mars 2018.

Les pièces non-conformes vous seront remplacées gratuitement.

Merci de votre attention
L'équipe des attachés techniques

**Subject: TCA axis non-conformity**

Following a supplier non-conformity, you may encounter assembly difficulties of the the TCA axis screw ref 1E1320243A with the TCA axis ref 1E1320242B.

*If you have a 208R2 TCA axis whose **batch number** is **25/07/17** we invite you to send us the affected part(s) to the address specified page 2 together with a print of this Infotech dully filled before 15 March 2018.*

Parts will be replaced free of charge.

*Thank you for your attention
The technical support team.*

Yann CHALMETON
yann.chalmeton@mpsa.com
Téléphone : +33 1 61 31 03 06
Mobile : +33 6 31 83 00 89

Cyril DUPUY
cyril.dupuy@mpsa.com
Téléphone : +33 1 30 11 26 77
Mobile : +33 6 76 86 71 50

Christophe VELY
christophe.vely@mpsa.com
Téléphone : +33 1 61 31 03 98
Mobile : +33 7 61 51 37 92

Sujet : Rallonges de point D non-conformes/ *TCA axis non-compliance*

Adresse de retour des pièces/ Return address of the non-compliant parts

Peugeot Citroën Racing Shop
Service Retours
2 rue Gay Lussac
95500 Gonesse
FRANCE

Client et N° de compte associé/ Customer and customer account number :

.....

Adresse de réexpédition des rallonges de point D / Return address for the TCA axis :

.....
.....
.....
.....

Nombre de rallonge de point D / Number of TCA axis (1E1320242B) :

Date / Date :