

PCRS

Gonesse, le 29/08/2019.

INFO-TECH CITROËN Racing C3R5 19-21



Sujet : Camberblock (CBB)




Une non-conformité a été détectée sur les Camberblock type1 (904475598C) & type2 (904475608C).

Ceux-ci présentent un défaut d'usinage au niveau d'un congé (défaut de tangence), illustré ci-dessous, empêchant le bon assemblage avec la jambe de force (mauvais plaquage des 2 pièces l'une sur l'autre).

Nous vous déconseillons donc de rouler avec ces pièces.



Les pièces concernées par la non-conformité sont également repérables via la méthode de gravage de la référence.



Gravage laser



Gravage micro-pointé

Afin de procéder à l'échange des pièces non-conformes, merci de les retourner à Racing Shop avec le bon de retour, en fin de cette infotech, dûment rempli.

Des camberblock conformes pourront vous être renvoyés en échange à partir du 10/09/19.

L'équipe du support technique,

Damien Arbonnier

damien.arbonnier@mpsa.com

Tel : +33 1 61 31 00 24

Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vely

christophe.vely@mpsa.com

Tel : +33 1 30 84 03 98

Mobile : +33 7 61 51 37 92





Subject: Camberblock (CBB)


A non compliancy has been detected for the Camberblock type1 (904475598C) & type2 (904475608C).

The default is located at a fillet (tangency default), as shown below, preventing a good assembly with the damper strut (bad contact surface quality).

We do not recommend you to use these parts to race.



The non-compliant parts are also noticeable through the reference engraving method.



Laser engraved



Dot peen engraved

To exchange the non-compliant parts, please send them back to Racing Shop with the return form, at the end of this technical bulletin, fully filled.

New camberblock will be sent to you from September 10th 2019.

The technical support team,

Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
 Tel : +33 1 61 31 00 24
 Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vely
christophe.vely@mpsa.com
 Tel : +33 1 30 84 03 98
 Mobile : +33 7 61 51 37 92

BON DE RETOUR – RETURN FORM

C3R5

Echange des camberblock / Camberblock exchange
(type1 : 904475598C, type2 : 904475608C)

Client/ Customer:

Adresse d'envoi des nouvelles pièces / Return address for new parts:

.....
.....
.....
.....
.....

Type 1
(904475598C)

Type 2
(904475608C)

Nombre de camberblock non conformes renvoyés:

Number of non complying camberblock sent back:

.....

Peugeot Citroën Racing shop
Service retour / Echange Camberblock
2 rue Gay Lussac
95500 – Gonesse
FRANCE

Date de l'envoi/ Shipment date: